

Правила перемещения листов металлочерепицы



- 1) Брать листы необходимо в местах штампа волны;
- 2) При перемещении необходимо привлечение достаточного количества рабочих из расчета 1 человек на 1,5 - 2 м. п. листа;
- 3) Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно, не допуская сильных перегибов;
- 4) Запрещено бросать листы и тащить волоком.

Внимание! Кромки листов острые.